

Материально-техническое оснащение
программы «Доступная среда»
в МБУ ДО «Центр искусств» г. Салавата

Архитектурная доступность

1. Пандус с противоскользящим эффектом – вход с восточной стороны здания;
2. Вывеска с названием организации, графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне – вход в здание с восточной стороны;
3. Кнопка «Вызов персонала» - информационно-тактильный знак с восточной стороны здания;
4. Контрастная маркировка на перилах (начало и конец лестничного марша) 1-3 этаж;
5. Контрастная маркировка лестниц (начало и конец лестничного марша) 1-3 этаж.